



# NOVIDADES



MTE-THOMSON

Ref. **R7422**

**Atuador de  
Marcha Lenta**

**SIMILAR MARELLI:  
CA002BPM**



Escort 1.8 16V 97 à 99, Courier 1.6 MPI 99/..., Fiesta 1.0, 1.3 96 à 99, Fiesta 1.0, 1.6 99/..., Novo Fiesta 1.0 MPI 02/..., Focus 1.6 16V 98 à 00, Ka 1.0, 1.3 96 à 99, Ka 1.0, 1.6 99/..., Ecosport 1.6 8V 03/...

**INCLUIR NO CATÁLOGO DE APLICAÇÕES.**

*Este informativo pode ser visualizado e impresso via nosso site :*

**[www.compel.com.br](http://www.compel.com.br)**

**Consulte também últimas novidades COMPEL no site.**



SP 27/11/09